



- D** Montageanleitung
- GB** Assembly instructions
- F** Instructions de montage
- NL** Montage instructies
- E** Instrucciones de montaje
- I** Istruzioni per montaggio
- P** Instrução de montagem
- GR** Οδηγίες μονταρίσματος
- PL** Opis montażu
- FIN** Asennus Käyttöohje
- S** Montagevejledning
- CZ** Návod k montáži



Bohrständer
Upright of sensitive drill
Support de perçage
Boorstandaard
Soporte
Montante della barra alesatrice
Montante
Ορθοστάτης τρυπανιού
Stojak do wiertarki
Porakoneteline
Borrstativ
Návod k montáži



Ausgabe 04/2002



- (D) Erforderliches Montagewerkzeug
- (GB) Necessary assembly tools
- (F) Outils de montage nécessaires
- (NL) Noodzakelijk montage gereedschap
- (E) Herramientas de montaje necesarias
- (I) Attrezzi necessari per il montaggio
- (P) Ferramenta de montagem necessária
- (GR) Απαραίτητα εργαλεία μονταρισματος
- (PL) Opakowanie z osprzętem
- (FIN) Tarvittava asennustyökalu
- (S) Erforderliga monteringsverktyg
- (CZ) Potřebné montážní nástroje

- (D) Einstellen des Tiefenstop:
- (GB) Adjustment of the depth stop:
- (F) Réglage de l'arrêt vertical:
- (NL) Instellen van de diepestop:
- (E) Regulación del tope de profundidad:
- (I) Regolazione dell'arresto verticale:
- (P) Regulação do encosto limitador de profundidade:
- (GR) Ρύθμιση αναστολής βάθους:
- (PL) Ustawienie położenia dolnego:
- (FIN) Syvysrajoittimen asennus:
- (S) Inställing av djuspstopp:
- (CZ) Nastavení hloubkového stopu:

1. siehe Abb. C 2. Arbeitskopf auf gewünschte Bohrtiefe fahren und festhalten. Bohrtiefe ablesen. 3. siehe Abb. E

1. Fig. C 2. Bring machining head to the desired drill depth and hold there. Read off drilling depth. 3. Fig. E

1. Fig. C 2. Amener la tête de travail à la profondeur souhaitée de forage, et tenir fixe. Relever la profondeur de perçage. 3. Fig. E

1. Afb. C 2. Orbeidskop op de gewenste diepte brengen en vasthouden. Boordiepte aflezen. 3. Afb. E

1. figuras C 2. Llevar el cabezal operativo a la profundidad de taladro deseada y fijarlo. Leer el valor de la profundidad de taladro. 3. figuras E

1. fig. C 2. Portare la testa di lavoro alla profondità desiderata di foratura, e tener fermo. Leggere la profondità della perforazioni. 3. fig. E

1. Vide Fig. C 2. Mover a cabeça de trabalho para a profundidade desejada e mantê-la assim. Fazer a leitura da profundidade do furo. 3. Vide Fig. E



1. βλέπε εικ C 2. Οδηγήστε την κεφαλή στο επιθυμητό βάθος διάτρησης και κρατήστε την. Διαβάστε το βάθος διάτρησης. 3. βλέπε εικ E

1. Patrz Rys C 2. Głowkę wiertarki ustawić na żadaną głębokość i umocować. Odczytać głębokość wiercenia. 3. Patrz Rys E

1. Kuva C 2. Aseta porakoneen istukka haluttuun poraussyvyteen ja pidä kiinni. Luetaan poraussyvyys. 3. Kuva E

1. Bild C 2. Ställ in arbetshuvudet på önskat djup. Avläs borrhjupet. 3. Bild E

1. Viz obr. C 2. Nastavit pracovní hlavu na požadovanou hloubku vrtání a v této polize držet. Odečíst hloubku vrtání. 3. Viz obr. E



Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>