




ISGC-200

P/N: CLP0538

Parts List

A x 1



B x 1



LGA775

C x 2



D x 4



AM2/AM2+

E x 1



A. LGA775 Installation

Figure 1




Figure 2




Figure 3





Figure A



A. LGA775 Installation

1. Secure the LGA775 push-pin clip (C) to the base of ISGC-200 by screw (D). (Figure 1)
2. Apply a thin layer of thermal grease (B) on the CPU. (Figure 2)
3. Keep fastener cap of LGA775 Clip (C) in pre-installed position. (Figure 2)
4. Place the assembled heatsink (A+C+D) onto the motherboard (Suggestion: The install direction of ISGC-200(A) see Figure (A), and then push the fastener caps until hearing an "click" sound.
Tip: Push the fastener caps diagonally to press the forces evenly. (Figure 3)
5. Connect the 4 pin wire to the motherboard's 4 pin fan connector. If the motherboard doesn't have a 4 pin PWM connector, please connect the standard 3pin.

A. LGA775 Installation

1. Befestigen Sie die LGA775 Push-Pin Halterungen(C) mit den beiliegenden Schrauben(D) am Sockel des ISGC-200 (Bild 1)
2. Streichen Sie eine dünne Schicht Wärmeleitpaste(B) auf die CPU. (Bild 2)
3. Belassen Sie die Befestigungskappe des LGA775 Clip (C) in der vorinstallierten Position. (Bild 2)
4. Setzen Sie den montierten Kühlkörper (A+C+D) auf das Mainboard (Vorschlag: Für die Installationsrichtung des ISGC-200(A) siehe Bild A), und drücken die 4 Pins kräftig nach unten, bis Sie hörbar einrasten (Bild.3)
Wink: Drücken Sie die Push-Pins diagonal zu einander, um die Spannung zu verteilen.
5. Schließen Sie das 4-Pol Draht zu den Motherboard-4-Pol-Fan-Anschluss. Wenn das Motherboard verfügt nicht über ein 4-Pin-PWM-Anschluss, schließen Sie die Standard-3-Pol.

A. Installation pour LGA775

1. Fixez l'agrafe de la punaise LGA775 (C) à la base du ISGC-200 par la vis (D). (Schéma 1)
2. Appliquez une couche mince de la graisse thermique (B) sur le CPU. (Schéma 2)
3. Maintenez le couvercle de l'attache du clip pour LGA775 (C) en position de pré installation. (Schéma 2)
4. Placez le radiateur assemblé (A+C+D) sur la carte mère(Conseil : Pour le sens d'installation du ISGC-200 (A), reportez-vous Schéma A), et puis poussez les chapeaux d'attache jusqu'à ce qu'on entende un bruit de "clic". (Schéma 3)
Conseil : Poussez les chapeaux d'attache diagonalement pour serrer les forces également.
5. Branchez le câble à 3 broches sur le connecteur de ventilateur de la carte mère. Si la carte mère possède un connecteur à 4 broches de PWM, branchez le standard à 3 broches et ignorez la 4ème broche de PWM.

A. Instalación del LGA775

1. Asegure del clip de presión de LGA775 (C) a la base del ISGC-200 con el tornillo (D). (Cuadro 1)
2. Aplique una capa delgada de la pasta térmica (B) en la CPU. (Cuadro 2)
3. Mantenga la tapa del fastener del Sujetador LGA775 (C) en la posición de preinstalación. (Cuadro 2)
4. Coloque el disipador montado (A+C+D) sobre la placa base(Sugerencia: Para la dirección de colocación de ISGC-200(A) vea la Cuadro (A), y después apriete los pulsadores hasta oír un "click". (Cuadro 3)
Observación: Empuje los pulsadores diagonalmente para realizar las fuerza uniformemente.
5. Conecte el cable de 4 contactos (pins) al conector del ventilador de la placa madre. Si la placa madre no cuenta con un conector PWM de 4 pines, por favor conecte los 3 pines estándar.

A. Installazione di LGA775

1. Assicurare il morsetto di spinta LGA775 (C) alla base del ISGC-200 usando la vite allegata (D). (Figura 1)
2. Applicare uno strato sottile di pasta termica (B) sulla CPU. (Figura 2)
3. Mantenere il tappo girevole della clip LGA775 (C) nella posizione di preinstallazione. (Figura 2)
4. Posizionare il dissipatore montato (A+C+D) sulla scheda madre (Suggerimento: Per la corretta direzione di installazione di ISGC-200 (A) vedere la Figura A), e quindi premere i cappucci di chiusura fino a quando non viene avvertito il suono "click"(Figura 3).
Suggerimento: premere in direzione diagonale i cappucci di chiusura in modo tale da applicare uniformemente la forza di spinta.
5. Collegare il cavo a 4 fori al connettore della ventola della scheda madre. Se la scheda madre non dispone di un connettore PWM a 4 fori, connettere i 3 fori standard.

B. AM2/AM2+ Installation

Figure 1




Figure 2




Figure 3




Figure 4





Figure B



B. AM2/AM2+ Installation

1. Apply a thin layer of thermal grease(B) on the CPU.
2. Before Place a AM2/AM2+ clip(E) over the heatsink base, user need to take fan off first (Figure 1, 2)
3. Place ISGC-200 (A) on to CPU.(Figure 3) (Suggestion: The install direction of ISGC-200 (A) see Figure B)
4. Align and secure the first side of clip(the side without lever) onto the retention frame's tabs..(Figure 3)
5. Align the other side of the clip onto to the retention frame's tap, and then turn clockwise until the clip is secure tightly onto the taps (Figure 4).
6. Connect the 4 pin wire to the motherboard's 4 pin fan connector. If the motherboard doesn't have a 4 pin PWM connector, please connect the standard 3pin.

B. AM2/AM2+ Installation

1. Streichen Sie eine dünne Schicht Wärmeleitpaste(B) auf die CPU.
2. Legen Sie die Klammer(E) für AM2/AM2+ zwischen den Kühlrippen auf den Kühlerboden, Anwender braucht, um aus erster Lüfter. (Bild 1,2).
3. Setzen Sie den ISGC-200(A) auf die CPU (Bild 3). (Vorschlag: Für die Installationsrichtung des ISGC-200(A) siehe Bild B)
4. Befestigen Sie die eine Seite der Klammer(E) mit dem Befestigungsrahmen (Seite ohne Hebelstange). (Bild 3)
5. Klammer(E) mit dem Befestigungsrahmen und drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn bis die Klammer fest angezogen ist. (Bild 4).
6. Schließen Sie das 4-Pol Draht zu den Motherboard-4-Pol-Fan-Anschluss. Wenn das Motherboard verfügt nicht über ein 4-Pin-PWM-Anschluss, schließen Sie die Standard-3-Pol.

B. Installation pour AM2/AM2+

1. Appliquez une couche mince de la graisse thermique (B) sur le CPU.
2. Placez une agrafe AM2/AM2+ (E) au-dessus de la base de radiateur, L'utilisateur doit, d'abord enlever le ventilateur. (Schéma 1,2)
3. Placez le radiateur de ISGC200 (A) sur le CPU. (Schéma 3) (Conseil : Pour le sens d'installation du ISGC-200 (A), reportez-vous Schéma B)
4. Alignez et fixez le premier coté d'agrafe (le côté sans levier) sur l'armature de l'armature de conservation. (Schéma 3)
5. Alignez l'autre côté de l'agrafe sur le robinet de l'armature de conservation, et tournez alors dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'agrafe soit bloquée étroitement sur les robinets (Schéma 4).
6. Branchez le câble à 3 broches sur le connecteur de ventilateur de la carte mère. Si la carte mère possède un connecteur à 4 broches de PWM, branchez le standard à 3 broches et ignorez la 4ème broche de PWM.

B. Instalación del AM2/AM2+

1. Aplique una capa delgada de pasta térmica (B) en la CPU.
2. Coloque un clip de AM2/AM2+ (E) sobre la base del disipador, El usuario debe retirar el ventilador en primer lugar. (Cuadro 1,2)
3. Coloque el disipador ISGC-200 (A) sobre la CPU. (Cuadro 3) (Sugerencia: Para la dirección de colocación de ISGC-200(A) vea la Cuadro B)
4. Alinee y fije el primer del lado del clip (el lado sin la palanca) sobre la lengüeta del marco de retención. (Cuadro 3)
5. Alinee el otro lado del clip sobre el tope del marco de la retención, y después gírelo a la derecha hasta que el clip esté firmemente fijado sobre los topes (cuadro 4).
6. Conecte el cable de 4 contactos (pins) al conector del ventilador de la placa madre. Si la placa madre no cuenta con un conector PWM de 4 pines, por favor conecte los 3 pines estándar.

B. Installazione AM2/AM2+

1. Applicare uno strato sottile di pasta termica (B) sulla CPU.
2. Posizionare un morsetto AM2/AM2+ (E) sulla base del dissipatore. (Figura 1,2)
3. Posizionare il dissipatore ISGC-200(A) sulla CPU (Figura 3). (Suggerimento: Per la corretta direzione di installazione di ISGC-200(A) vedere la Figura B)
4. Allineare ed assicurare il primo lato del morsetto (il lato privo della leva) nella struttura di mantenimento(Figura 3).
5. Allineare l'altro lato del morsetto alla spina della struttura di mantenimento, e quindi ruotare in senso orario fino a quando il morsetto e' stato assicurato sulla spina (Figura 4).
6. Collegare il cavo a 4 fori al connettore della ventola della scheda madre. Se la scheda madre non dispone di un connettore PWM a 4 fori, connettere i 3 fori standard.



Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>